



Foto 12
Vivienda de concreto
armado en construcción
(Soritor)

*Reinforced concrete
buildings (Soritor)*



Foto 13
Vivienda de tapial, con
agrietamiento en esquina

*Tapial building corner
failure*