



Foto 10. Entrada principal, levantamiento de aceras y exteriores (Hosp. Miguel Alcívar)



Foto 11. Alteración del piso en bloque de escaleras (Hosp. Miguel Alcívar)




Foto 12. Daños en paredes de escaleras (Hosp. Miguel Alcívar)