

Foto 21. Separación excesiva del bloque de escaleras (Hosp. Dávila Córdoba)




Foto 22. Panorámica del hospital Rodríguez Zambrano de Manta