

Foto 4. Agrietamiento en una de las columnas Perimetrales (Hosp Miguel Alcívar)




Foto 5. Desconchamiento en otra columna perimetral (Hosp. Miguel Alcívar)




Foto 6. Columna perimetral fallada (Hosp. Miguel Alcívar)