



Foto 16. Desprendimiento de puerta de rejas hacia escaleras de emergencia (Hosp. Miguel Alcívar)



Foto 17. Panorámica Hospital Dávila Córdova de Chone




Foto 18. Inundación del hospital Dávila Córdova por el fenómeno El Niño